


袋ホルダー取付方法

袋ホルダー
H35C/D



NO	名称	個数	NO	名称	個数
①	ポスト(左、右)	各1	⑥	M5×15丸ビス	4
②	ポストガイド	1	⑦	M5×8丸ビス	2
③	開放パイプ	1	⑧	M6×14丸ビス	2
④	ベース	1			

取付方法 各部品の取付向きは右記図を参照してください。

- ①ポスト左右と②ポストガイドを⑥M5×15丸ビスで取り付けてください。
- ③開放パイプを開放レバーに差込み⑦M5×8丸ビスで締め付けてください。
- ④ベースを①ポスト下部へ差込み⑧M6×14丸ビスで固定してください。



- 上記で組み合わせたものを台秤に載せてください。



使用方法

- ①指示計の電源キーを押し重量表示が「0」になっているのを確認してください。
- ②米袋を袋ホルダーの袋押え金具に向けて引き上げると袋がセットできます。
- ③シャッターを開くと計量が始まります。
- ④設定重量の1kg手前で1段目シャッターが作動、さらに設定重量でシャッターが閉じ計量が完了します。
- ⑤袋ホルダーの開放パイプを手で押さえると米袋が外れます。台秤から米袋を降ろしてください。